














Značky pro elektrická schémata

Funkční označení	Značka	Název
Jističí přístroje		
FU		Pojistka
FU		Pojistkový odpínač
FA		Jistič–nová značka–EU spoušt na přetížení – tepelná spoušt–bimetal zkratová spoušt – elektromagnetická spoušt
FA		Jistič–stará značka–DIN tepelná spoušt – přetížení–bimetal zkratová spoušt – časově nezávislá/okamžitě působení
FA		Jistič–stále platná značka součást značky výkonového/motorového jističe
FA		Nadproudové relé / tepelná spoušt jističe součást značky výkonového/motorového jističe nebo samostatný přístroj
FA		Zkratová spoušt jističe součást značky výkonového/motorového jističe
		Volnoběžka použití–v jističi pro vybavení kontaktu od ručního ovládní nebo tepelné nebo elektromagnetické spouště součást značky výkonového/motorového jističe

Značky pro elektrická schémata

Funkční označení	Značka	Název
Ochranné přístroje		
FI		Chráníč–přehledová značka časově nezávislá/okamžitě působení + testovací obvod
FI		Chráníč–jednopolová značka spíná fázi i nulu
FI		Chráníč–značka funkčního zapojení obsahuje součtový transformátor a testovací obvod
FV		Přepětová ochrana Svodič bleskových proudů
FV		Přepětová ochrana Svodič přepětí